

# MANUAL DE INSTRUÇÕES DA ESTAÇÃO DE SOLDA MODELO SE940

Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de iniciar o uso do instrumento

## 1. INTRODUÇÃO

A SE940 é uma estação de sold a de temperatura aj ustável que possibilita o usuário ajustar a temper atura da ponta desde 160°C a 450°C sem a necessidade de troca da ponta ou da res istência do ferro. Conta também com gabinete anti-eletrostática (**ESD SAFE**) e com um display que permite monitorar a temperatura que fo i ajustada e a temp eratura atual da ponta. É também de al ta confiabilidade, durabilidade, e simplicidade de operação.

São de fundamental importância a completa le itura do manual e a obediência às instruções aqui contidas.

Assim sendo, informamos que não será co nsiderado como defeito em garantia, quando um ap arelho, mesmo dentro do prazo de validade da garantia, tiver sido danificado por mau uso.

### 2. REGRAS DE SEGURANÇA

- **a.** Antes de ligar a SE940 na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica é compatível com a da estação (127V ou 220V).
- **b.** Use tomadas com aterramento (três pinos).
- **c.** Mantenha sempre estanhada a ponta do ferro para prolongar a vida útil da mesma.
- **d.** Não ligue a SE940 sem que o ferro es teja conectado, caso contrário, poderá danificar a estação.
- e. Mantenha sempre úmida a esponja vegetal de limpeza da ponta.
- **f.** Evite manter a estação em altas temp eraturas por períodos prolongados ou ociosamente.

- **g.** Manuseie o ferro com cuidado e nunca bata-o para tirar a solda, caso contrário a resistência de cerâmica será quebrada.
- **h.** Nunca limpe a ponta com materiais abrasivos nem limas.

# 3. ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- a. Visor: Display digital LCD múltiplo (exatidão 5%).
- b. Temperatura Ajustável: de 160°C a 450 °C.
- c. Resistência: Cerâmica 48W / 24V AC.
- **d.** Gabinete Anti-eletrostática (**ESD SAFE**).
- e. Tensão de entrada: 127V ou 220V.
- **f.** Ponta aterrada e intercambiável sem parafuso.
- g. Dimensões e peso: 195x87x165mm / 2Kg (aprox.)
- **h.** A SE940 vem acompanhada de um suporte, uma esponja vegetal um manual de instruções e uma caixa de embalagem.

# 4. PREPARAÇÃO PARA USAR

- a. Encaixe o Suporte do Ferro de Solda na lateral direita da estação.
- **b.** Molhe a esponja vegeta l até que ela inche po r completo e então pressione-a para retirar o excesso de água.
- **c.** Conecte o plugue do ferro de solda no soquete que se encontra no painel frontal da estação e coloque o ferro no suporte.

#### **5. AJUSTE DA TEMPERATURA**

- **a.** Ligue a SE940 através da chave '0 -' que se encontra no painel frontal.
- **b.** O display exibirá a temperatura atual da ponta (*TEMP*), a temperatura que está ajustada (*SET*).
- **c.** Pressione um dos botões ( **UP +**) ou ( **DOWN -**) para ajustar a temperatura desejada. Para ir mais rápido, mantenha pressionado o botão.

## 6. MANUTENÇÃO

Para garantir um bo m funcionamento e maior durabilidade da sua Estação de Solda, observe os seguintes passos.

- **a.** Se for emitido um aviso sonoro e o di splay aparecer de forma irregular, será indicação de que há algo de er rado com a estação (mal contato no soquete do ferro, resistência aberta... ). Desligue imediatamente e procure por possíveis erros, nã o encontrando, encaminhe a SE940 para uma assistência técnica autorizada.
- b. Mantenha sempre estan hada a ponta do ferro. Limpe a ponta e aplique estanho novamente antes de guardar o ferro no suporte.
- **c.** Nunca utilize materiais abrasivos para limpeza da po nta e das partes metálicas da SE940.
- **d.** Ao se formar uma crosta de óx ido sobre a ponta, deix e esfriar totalmente o ferro e de pois retire a crosta forçando com um pano embebido em álcool isopropílico e então aqueça e estanhe i mediatamente a ponta.
- **e.** Retire e limpe a ponta a cada 20 horas de uso ou pelo menos uma vez por semana.

- f. Obs.: Nunca retire a ponta com o ferro quente, deixe esfriar até a temperatura ambiente.
- g. Não use produtos de limpeza que contenham cloro ou ácido.
- h. Quando a estação não ligar ao pressionar a chave '0 ', é provável que o fusível esteja queimado, desrosque ie o suporte de fus ível que se encontra na parte traseira e troque o fusível por um de mesmo tipo e valor. Não use em hipótese alguma um fusível de valor maior nem faça um "jumper" com fi o, pois a estação poderá ser seriamente danificada quando houver uma nova sobrecarga.

#### 7. GARANTIA

Este produto é garantido sob as seguintes condições:

- **a.** Por um período de 6 meses a partir da data da co mpra, mediante apresentação da nota fiscal original.
- **b.** A garantia cobre defeitos de fabri cação na estaç ão que oc orram durante o uso normal e correto do aparelho.
- **c.** A presente garantia é válida para todo território brasileiro.
- **d.** A garantia é válida somente para o primeiro proprietário do aparelho.
- **e.** A garantia perderá a su a validade se ficar constatado: mau uso do aparelho, danos causados por transporte, estocagem, uso de componentes não originai s na manutenção e sinai s de vi olação do aparelho.
- f. Excluem-se da garantia os acessórios e a resistência.
- **g.** Todas as despesas de frete e seguro correm por conta do proprietário.

